

Chrzastowice 06.07.2016 r.

Firma Bracia Tokarscy
46-053 Dąbrowice

Dot.: Badania wydajności studni Głębinowej.

W dniu 30.06.2016, działając na państwa zlecenie dokonaliśmy ponownego badania stanu technicznego i wydajności studni głębinowej w miejscowości Przywory Opolskie ul. Parkowa 3 poniżej wyniki:

1. Przedmiot badania:

- Studnia głębinowa o nieznanych parametrach.
- Informacji o studni zasięgnięto w wojewódzkich zasobach geologicznych z informacji tych wynika, że studnię wykonano w roku 1989 pierwotnie studnia miała 90 mb głębokości i wydajność 198 m³ na godzinę. Jednak w roku 1993 uległa częściowemu zasypaniu – po zasypie nie prowadzono wydajności otworu studziennego.
- W dniu 30.06.2016r. wystąpiono oficjalnie o dane dot. tej studni do urzędu Marszałkowskiego, po otrzymaniu ich zostaną oficjalne przekazane Panu Tokarskiemu.

2. Użyte narzędzia :

- Celem ponownego badania wydajności studni wykorzystano pompę głębinową hydro-vacuum Grudziądz typ. CBC 5.06;
- Pompę na przewodzie rurowym PEHD DN 80 wprowadzono do studni na głębokości ok. 32 m;



PN-N 18001:2004

PLADA Sp. z o.o.
ul. Ozimska 17
46-053
Chrzastowice

NIP: 199-011-03-36
REGON: 160017025
KRS: 0000432143

e-mail: biuro@plada-wik.pl
tel.: 77/ 40-78-076
mobile: 501-238-117



OPOLSKA IZBA
GOSPODARCZA

Bank: ING Bank Śląski nr : 61 1050 1504 1000 0090 9810 7767

- Na wolnym wylocie rurociągu zamontowano wodomierz kołnierzowy MWN DN80;
- Pompę zasilono w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego 80 kW.

3. Badanie:

a) Informacje początkowe:

- Czas trwania próby: 4 h;
- Stan wodomierza przed rozpoczęciem próby: 2 568 m³;
- Poziom lustra wody przed pompowaniem: - 3m

b) Informacje końcowe:

- Poziom lustra wody w czasie próby (po godzinie pompownia): - 24 mb
- Stan wodomierza po zakończeniu próby: 2972 m³
- Czas trwania próby: 4 h;

4. Wnioski:

- a) wydajność studni w czasie w/w próby wyniosła ok. 101 m³/godzinę i wynikała z maksymalnego przepływu zamontowanego wodomierza;
- b) lustro wody przy próbie zachowywało się stabilnie w okresie trwania próby;
- c) Nie stwierdzono piaszczenia otworu przy próbie pompowania.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

PLADA Sp. z o.o.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
46-053 Chrzastowice, ul. Ozimska 17
tel. 77497 80 76 e-mail: biuro@plada-wik.pl
NIP: 1990110336 REGON: 161480036
KRS: 0000432143

PREZES ZARZĄDU
PLADA Sp. z o.o.

Łukasz Sokołowski



PN-N 18001:2004

PLADA Sp. z o.o.
ul. Ozimska 17
46-053
Chrzastowice

NIP: 199-011-03-36
REGON: 160017025
KRS: 0000432143

e-mail: biuro@plada-wik.pl
tel.: 77/ 40-78-076
mobile: 501-238-117



OPOLSKA IZBA
GOSPODARCZA

Bank: ING Bank Śląski nr : 61 1050 1504 1000 0090 9810 7767